


調査地点

Mie ClickMaps



至 国道23号

伊勢湾岸自動車道

みえ川越IC出入口

【鉛及びその化合物】土壌含有量基準超過

【ふっ素及びその化合物】土壌溶出量基準超過

● 調査地点