

# 令和7年9月12日から13日にかけての 大雨における 防災・減災、国土強靭化対策 効果事例

1. 令和7年9月12日から13日にかけての大雨の状況 ··· 1
2. 氾濫危険水位（警戒レベル4）超過河川の状況 ··· 2
3. 整備効果事例 ··· 3



令和7年12月  
三重県 県土整備部

# 1. 令和7年9月12日から13日にかけての大雨の状況

三重県北部では、令和7年9月12日から13日にかけて大雨となり、四日市市・菰野町付近では1時間に約120mmの猛烈な雨を観測し、記録的短時間大雨情報が発表された。

大雨の影響により、住宅等の浸水被害や、公共交通機関等にも影響があった。

## ○道路の状況（県管理道路）

6区間で通行止めを実施  
(災害1区間、雨量規制5区間)



四日市市街地の冠水の状況



四日市市内の災害状況

## ○施設の被災状況

県市町合計で14件の災害復旧事業を報告（12月5日時点）


	河川	砂防設備	道路	橋梁	合計
県	11	0	2	0	13
市町	0	0	1	0	1
合計	11	0	3	0	14

## ○県内雨量状況


※9月12日02時～13日16時の合計値

観測所	時間最大 (mm)	降水量※ (mm)	備考
北勢（いなべ市）	38.0	145.0	四日市観測所で 1～12時間降水量が 観測史上1位を更新
四日市（四日市市）	123.5	264.0	


## ○解析雨量



(9月12日02時～13日16時)



(9月12日18時～19時)



(9月12日21時～22時)

出典：津地方気象台


## 2. 水害危険水位(警戒レベル4)超過河川の状況

### 県が管理する4河川で水害危険水位(警戒レベル4)を超過

#### 【二級河川 鹿化川(四日市市 日永観測所)】

時間雨量92mm、24時間雨量176mm


雨量(mm/h) 水位(m)



#### 【二級河川 朝明川(菰野町 朝明観測所)】

時間雨量115mm、24時間雨量211mm

雨量(mm/h) 水位(m)



### 3. 整備効果事例 位置図

「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」等で整備し、令和7年9月12日から13日にかけての大雨により記録的な大雨を受けたが、整備効果を発揮したインフラ施設について、代表的な事例を紹介。



6. 一級水系員弁川水系西之貝戸川  
砂防事業 (いなべ市)

7. 宗利第2  
緊急浚渫推進事業 (三重郡菰野町)

2. 二級河川員弁川  
河川改修事業 (桑名市)

3. 二級河川朝明川 河川改修事業 (川越町)

4. 二級河川朝明川  
河川改修事業(堤防強化) (四日市市)

5. 二級河川海蔵川  
河川堆積土砂撤去事業 (四日市市)

1. 一般国道477号  
災害防除事業(菰野町)

## ◇一般国道477号災害防除事業（菰野町）

5か年加速化対策

対策前



対策後



## Before :

既存の落石防護網は劣化が進み、法面も風化が激しく、豪雨時に法面が崩壊し、道路の通行が困難になるリスクがあった

## After :

吹付法枠工の対策を実施することで、  
**豪雨による法面の崩落を防止**し、通行止めリスクが軽減された

◇二級河川員弁川 河川改修事業 (桑名市)

5か年加速化対策

対策中



対策後



Before :

流下能力の低い区間があり、大雨等による水位上昇で、堤防を越水し洪水が発生するリスクがあった

After :



河川改修で川幅を拡げたことにより、  
**水位低下が図られ**、浸水被害発生リスク  
が軽減された

## ◇二級河川朝明川 河川改修事業 (川越町)

3か年緊急対策
5か年加速化対策

対策中



## Before :

流下能力の低い区間があり、大雨等による水位上昇で、堤防を越水し洪水が発生するリスクがあった

対策後



## After :

河川改修で護岸を整備したことにより、**堤防高が確保**され、浸水被害発生リスクが軽減された

**今回、近傍の水位観測所において氾濫危険水位（警戒レベル4）を超過したが、越水による浸水被害は発生しなかった**


◇二級河川朝明川 河川改修事業(堤防強化) (四日市市)

県単事業

対策前



対策後



Before :

想定を超える大雨により、河川の水が堤防を越えると、堤防の裏側（人家側）等が削られて堤防が決壊するリスクがあった

After :

堤防をコンクリートで覆うことにより、  
**越水しても壊れにくい**「粘り強い堤防」  
に強化された  
**今回、近傍の水位観測所において氾濫危険水位（警戒レベル4）を超過したが、破堤しなかつた**

## ◇二級河川海蔵川 河川堆積土砂撤去事業 (四日市市)

緊急浚渫推進事業債

対策前



対策後



Before :

河川内に土砂が堆積し、豪雨時に河川の水がスムーズに流れず、洪水が発生するリスクがあった

After :

堆積土砂や樹木を撤去したことにより、  
**水位低下が図られ**、洪水発生リスクが  
軽減された



## ◇一級水系員弁川水系西之貝戸川 砂防事業 (いなべ市)

3か年緊急対策
5か年加速化対策

## 対策中



## Before :

豪雨時に土石流が発生した場合、下流の人家109戸、公民館、駅、県道等に土砂が到達し被災するリスクがあった

## 対策後



## After :

砂防えん堤を整備したことにより、土石流が発生した場合、**岩や流木などを含む約89,000m<sup>3</sup> (ダンプトラック約17,800台分) の土砂を捕捉することが可能**となり、土砂災害が発生するリスクが軽減された

## ◇宗利第2 緊急浚渫推進事業 (三重郡菰野町)

緊急浚渫推進事業債

対策前



対策後



Before :

砂防えん堤の堆砂敷が堆積土砂で満砂になつてゐると、さらに発生した土砂等を貯めきれず、土砂が流出する危険性があった

After :

堆積土砂を撤去したことにより、土石流が発生した場合、**岩や流木などを含む約3,600m<sup>3</sup> (ダンプトラック約700台分) の土砂を捕捉することが可能**となり、土砂災害が発生するリスクが軽減された