

大雨時、アンダーパスの通行にご注意ください

津建設事務所

近年、台風による大雨のほか、頻発する集中豪雨により道路のアンダーパスが冠水し、通行車両が立ち往生したり、水没したりする事故が発生しています。

局所的なゲリラ豪雨により想定以上に早期に冠水してしまうため、車の水没事故の多くは、冠水箇所で通行止め措置を完了させるまでに発生しています。

そのため、過去の冠水事故の例などを踏まえ、事故を抑止するための様々な対策を行っています。


日ごろからアンダーパスの位置や通行における注意点を確認しておいてください。



県道42号 津芸濃大山田線
古川アンダーパス



豪雨時の状況 (R3.7.12)



アンダーパス部状況



冠水し、通行止めとなった場合

注意看板

