



岩出水位観測所地点の水位低減効果

水位：(m) 岩出（いわで）水位観測所地点



防災操作の状況

宮川ダム洪水調節記録図 (原因: 台風15号) (No. 1)



位置図



放流状況



27日 15時撮影