


A B C D

1 2 3



F3-4
 個別表層調査：土壌溶出量基準に不適合
 深度調査：深さ1m～5mの1m毎
 土壌溶出量基準に適合
 絞り込み調査：深さ0.7m
 土壌溶出量基準に適合
 地下水調査：地下水基準に適合
 ◆汚染土壌の範囲 (面積) 50.31m²
 (深さ) 0.7m
 (体積) 35.22m³

F3-7
 土壌溶出量基準に適合

NTT印刷機 三重工場
 (個別表層・深度調査)
 調査結果図
 縮尺(A4) 1:900 2017年5月29日作成

探査地点名 A1-5

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |

- 凡例
- 敷地境界
 - 30m格子
 - 10m格子
 - 個別表層調査地点
 - 深度調査・地下水調査地点
 - 起点・方位
 - 単位区画の結合