

資料3-29 法定検査受検状況

			平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	
設置後の水質検査 (浄化槽法第7条)	三重県	受検基数 (基)	5,689	6,378	6,101	4,538	3,890	3,878	4,292	4,279	4,224	3,428	3,507	3,154	2,795	2,943	2,726	
		受検率 (%)	91.4	100	100	100	100	100	100	100	100	99.8	100	100	100	99.8	100	100
		不適正率 (%)	0.6	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	10.6	10.1	10.7	11.3	10.9	9.5	9.4	11.7	13.7	
	全国	受検率 (%)	86.7	87.9	89.9	90.8	92.9	91.6	91	90.4	93.8	92.5	94.5	94.5	94.4	94.4	94.4	—
		不適正率 (%)	6.8	7.5	7.3	6.5	6.3	6.3	6.7	6.4	6.7	6.9	6.9	7.2	7.0	7.2	—	
定期検査 (浄化槽法第11条)	三重県	受検基数 (基)	56,020	62,324	64,021	66,324	64,304	59,631	63,820	68,109	70,301	72,629	73,143	75,578	77,970	78,845	80,484	
		受検率 (%)	22.7	24.8	25.9	26	25.7	24.9	30	32.4	33.2	33.2	33.4	34.3	35.4	38.0	39.4	
		不適正率 (%)	6.2	21.6	19.3	19	18.3	17.3	18.1	18.9	18	17	16.3	16.4	16.3	16.1	16.1	
	全国	受検率 (%)	23.8	25.7	27.2	28.7	30.4	31.8	33.4	36.3	37.9	39.4	40.3	41.8	43.1	43.8	43.8	—
		不適正率 (%)	3.8	4.4	4.4	4.3	4.6	4.5	4.5	5.2	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	4.9	—	

※令和2年度の全国データはとりまとめられていませんので、空欄としています。