


地点①



調査位置平面図

A2⑥(地盤高 : -0.12m)

調査深度		土壤溶出量(mg/L)
分析深度(m)	KBM(m)	トリクロロエチレン
0.05	-0.17	<0.001
0.5	-0.62	<0.001
1.0	-1.12	<0.001
2.0	-2.12	<0.001
3.0	-3.12	<b>0.047</b>
4.0	-4.12	<0.001
4.75	-4.87	<0.001
基準値		0.01

: 溶出量基準不適合

地下水分析(TD-1)

特定有害物質の種類	TD-1	地下水基準(mg/L)
トリクロロエチレン	<0.001	0.01