

平成27年3月31日現在の県有建築物の耐震化の状況

	施設の名称		所管部局	所管課(室)	場所	延床面積	階数 (地上)	構造種別	建設年月	防災上の 重要度による分類		耐震診断			耐震化計画			備考
	施設名	棟名			市町名					用途	重要度	実施状況	診断結果	実施予定年度	改修状況	実施方法	完了予定年度	
1	南伊勢高等学校(度会校舎)	管理棟	教育委員会事務局	学校施設課	度会町	1641	3	R C 造	1975/6/1	B	II	実施済	改修不要					
2	南伊勢高等学校(度会校舎)	普通教室棟	教育委員会事務局	学校施設課	度会町	1257	3	R C 造	1975/6/1	B	II	実施済	改修不要					
3	南伊勢高等学校(度会校舎)	普通教室棟	教育委員会事務局	学校施設課	度会町	730	3	R C 造	1979/10/1	B	II	実施済	改修不要					
4	南伊勢高等学校(度会校舎)	昇降口棟	教育委員会事務局	学校施設課	度会町	252	2	R C 造	1975/6/1	B	II	実施済	改修不要					
5	南伊勢高等学校(度会校舎)	特別教室棟	教育委員会事務局	学校施設課	度会町	2059	4	R C 造	1978/6/1	B	II	実施済	要改修		実施済			
6	南伊勢高等学校(度会校舎)	体育館	教育委員会事務局	学校施設課	度会町	981	2	S 造	1979/2/1	B	II	実施済	要改修		実施済			
7	南伊勢高等学校(度会校舎)	武道場	教育委員会事務局	学校施設課	度会町	345	1	S 造	1981/3/1	B	II	実施済	改修不要					
8	度会特別支援学校	寄宿舎棟	教育委員会事務局	学校施設課	度会町	1041	1	R C 造	1979/3/1	B	II	実施済	改修不要					
9	度会特別支援学校	管理普通教室棟	教育委員会事務局	学校施設課	度会町	1150	1	R C 造	1979/3/1	B	II	実施済	改修不要					
10	度会特別支援学校	特別教室棟	教育委員会事務局	学校施設課	度会町	918	1	R C 造	1979/3/1	B	II	実施済	改修不要					
11	度会特別支援学校	普通特別教室棟	教育委員会事務局	学校施設課	度会町	1253	2	R C 造	1980/3/1	B	II	実施済	改修不要					