

対策事例

対策事例1 車止め等の設置 桑名港線（桑名市）

対策前



対策後



対策事例2 防護柵設置 国道163号（津市）

対策前



対策後



対策事例

対策事例3 側溝有蓋化 鈴鹿環状線（鈴鹿市）

対策前



歩道がなく、園児等は狭い路肩を歩行



対策後



側溝蓋の設置により、歩行空間を確保

対策事例4 カラー舗装 家所阿漕停車場線（津市）

対策前



歩行者の歩くスペースが明確でない



対策後



カラー舗装により、歩行空間を明確化