

桑名市源十郎新田事案 水質モニタリング地点図

- : 周辺地下水 10地点
- : 汚染区域内地下水 3地点
- : 河川水 3地点
- : 22-29 (臨時モニタリング地点)

